













# PEUGEOT 508 berlina - sedan model 2011

**MOSKIT 191**


## MOSRR0AC010 cm 110

## MOSRR0AL006 cm 110








componenti:			
2 - L1240/3 ant.sx post. dx		4 - L1204/4	
2 - L1240/4 ant. dx post. sx		4 - L1058/5	
		4 - RCVM6X14TSQ	
			8 - RCVM6X9Q 
			4 - RC20200026 
			1 - RCBR5 
			1 - RCBR4 




### !!! = **MOSRR0AC010 cm 110** **MOSRR0AL006 cm 110**



# MOCSKT 191



- ⓘ Si raccomanda, dopo il montaggio e periodicamente di verificare il fissaggio. La ditta non si assume responsabilità per eventuali danni riportati da persone o cose dovuti al cattivo impiego dei suoi prodotti.
- Ⓕ On recommande, après le montage et périodiquement de vérifier le fixage. La maison décline toutes responsabilités pour éventuels dommages dus au mauvais emploi de ses produits.
- ⒼⒸ We recommend after assembly and periodically to verify the fixing. The firm dont take responsibility for eventual damages or injury due to the bad use of his products.
- Ⓓ Es empfiehlt sich, dass ab und zu die richtige Befestigung überwacht werden. Unsere Firma haftet nicht für möglichen Schade zu Person und Sachen wegen der unfähigen Anwendung unserer Erzeugnisse.
- Ⓔ Se recomienda verificar la sujeción periódicamente y después de cada montaje. La empresa no se hace responsable de los daños que se puedan ocasionar como consecuencia del mal uso de nuestros productos.



**MODULA**  
case system

email: modulacs@modulacs.com  
web site: www.modulacs.com

Modula s.r.l.  
Loc. Penisola, 20/A  
61026 Piandimeleto (PU) ITALY  
phone +39 0722/700070  
fax +39 0722/720017

18-01-2016